

780000C087_01 Silnik typ S78L



780000C087_01 Silnik prawy typu S78L z kablem enkodera, zastępuje silnik 780000B083_01 typ S78L

Dł. kabla: 1000 mm

24 V DC

5,6 A

100 W

Galeria zdjęć



MPPR Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 11/13, 01-217
Warszawa
NIP: PL5272974730
Tel: +48 22 631 22 83
mppr@op.pl

Biuro

Tel: +48 600 826 485
biuro@mppr.com.pl

Sprzedaż i marketing

Marcin Nasiadek
Tel: +48 668 592 976
admin@mppr.com.pl

Finanse i faktury

Krzysztof Ząbek
Tel: +48 22 631 22 83
zabek@mppr.com.pl